

M suri de imbunatatire a conectivitatii laterale a corpurilor de apa din spatiul hidrografic Arges-Vedea

Anexa 9.17b

Nr. Crt.	Rau	Corp de apa	Cod corp de apa	Masura	Alterare conectivitate laterala	Suprafata / lungime renaturata / restaurata	Utilizare teren	Lucrari necesare	An implementare	Unitate responsabila cu implementarea	Cost investitie/ exploatare/ intretinere	Obs
						(ha) / (km)	(ha)				(euro)	
1	DAMBOVITA	AVAL AC. LACUL MORII - AM. EVAC. APA NOVA (GLINA)	RORW10.1.25_B8	1.5 Diversificarea structurii malului , a albiei si a habitatelor	canalizare / regularizare, 11 noduri hidrotehnice	15. 30 km	-	-	Nu este cazul	DAAV Pitesti	183600	Nefezabila tehnic
2	VEDEA	CONFLUENTA TELEORMAN - LOCALITATEA BUJORU	RORW9.1_B3	1.4 Restaurarea zonelor umede	indiguiri (90%)	1/44.16	-	-	Nu este cazul	DAAV Pitesti	1500000	Nefezabila tehnic